

## datos del vehículo

|                     |                    |                    |                          |                           |             |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| NIV                 | ZCFC135BX 05269009 | Marca              | IVECO                    | Fecha de Mantenimiento    | -           |
| Matrícula           | 8693KSC            | Modelo             | 35S14 7.3M 3000H1 EURO 4 | kilometraje Mantenimiento | -           |
| Fecha matriculación | 10/12/2018         | Año                | 2018                     | Color                     |             |
| Cuentakilómetros    | 50 641 km          | Cilindrada         | -                        | Acolchado                 | Desconocido |
| Combustible         | Diésel             | Tipo de carrocería | -                        | Fecha de la próxima MOT   | -           |
| asiento             | -                  | Transmisión        | -                        | CO2                       | -           |
| Puertas             | -                  | Velocidades        | -                        |                           |             |

## Detalles de Inspección

Fecha de tasación 17/02/2021

Parque SEMAT



## Equipamiento Genérico

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Climatizador manual      | ✓ |
| Sensores de marcha atrás | ✓ |

## Elemento extraíble


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Kit rueda de repuesto completo | ✓ |
| Varilla de antena              | ✓ |

## Documento técnico

|             |   |
|-------------|---|
| Manuales    | ✓ |
| Mando llave | ✓ |

## Neumáticos

Barum 225/65/16 R Verano 7.0 mm



Barum 225/65/16 R Verano 7.0 mm



Barum 225/65/16 R Verano 7.0 mm

Barum 225/65/16 R Verano 7.0 mm

## Daños

1



|            |              |
|------------|--------------|
| Elemento   | Parabrisas   |
| Posición   | -            |
| Daños      | Impacto      |
| Intensidad | -            |
| Operación  | Recordatorio |

2



|            |            |
|------------|------------|
| Elemento   | Capó       |
| Posición   | -          |
| Daños      | Rayadura   |
| Intensidad | -          |
| Operación  | Reparación |

3



|            |            |
|------------|------------|
| Elemento   | Paragolpes |
| Posición   | Delantero  |
| Daños      | Rayadura   |
| Intensidad | -          |
| Operación  | Reparación |

4




|            |                     |
|------------|---------------------|
| Elemento   | Llanta de acero 16" |
| Posición   | Delantero Izquierdo |
| Daños      | Rayadura            |
| Intensidad | -                   |
| Operación  | Reparación          |

5



|            |                     |
|------------|---------------------|
| Elemento   | Puerta              |
| Posición   | Delantero Izquierdo |
| Daños      | Rayadura            |
| Intensidad | -                   |
| Operación  | Recordatorio        |

6



|            |                    |
|------------|--------------------|
| Elemento   | Limpieza pegatinas |
| Posición   | -                  |
| Daños      | No realizado       |
| Intensidad | -                  |
| Operación  | Forfait            |

|    |                                                                                      |          |                                  |          |                   |       |          |            |   |           |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|-------|----------|------------|---|-----------|--------------|
| 7  |     | Elemento | Panel lateral                    | Posición | Trasero Izquierdo | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Recordatorio |
| 9  |     | Elemento | Guarnecido de peldaño            | Posición | Trasero           | Daños | Abollado | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 11 |     | Elemento | Anagrama de portón               | Posición | Trasero Izquierdo | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Sustitución  |
| 13 |    | Elemento | Anagrama de portón               | Posición | Trasero Derecho   | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Sustitución  |
| 15 |   | Elemento | Bombín                           | Posición | Trasero           | Daños | Roto     | Intensidad | - | Operación | Sustitución  |
| 17 |   | Elemento | Puerta                           | Posición | Lateral Derecho   | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 19 |   | Elemento | Puerta                           | Posición | Delantero Derecho | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 21 |   | Elemento | Carcasa de retrovisor            | Posición | Derecho           | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 8  |    | Elemento | Paragolpes                       | Posición | Trasero Izquierdo | Daños | Abollado | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 10 |    | Elemento | Puerta                           | Posición | Trasero Izquierdo | Daños | Abollado | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 12 |    | Elemento | Puerta                           | Posición | Trasero Derecho   | Daños | Abollado | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 14 |   | Elemento | Conjunto piloto trasero exterior | Posición | Trasero Derecho   | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Pulido       |
| 16 |  | Elemento | Panel lateral                    | Posición | Trasero Derecho   | Daños | Abollado | Intensidad | - | Operación | Reparación   |
| 18 |  | Elemento | moldura pila b                   | Posición | Derecho           | Daños | Roto     | Intensidad | - | Operación | Sustitución  |
| 20 |  | Elemento | Intermitente lateral             | Posición | Derecho           | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Pulido       |
| 22 |  | Elemento | Aleta                            | Posición | Delantero Derecho | Daños | Rayadura | Intensidad | - | Operación | Reparación   |



23



|            |                     |
|------------|---------------------|
| Elemento   | Llanta de acero 16' |
| Posición   | Delantero Derecho   |
| Daños      | Rayadura            |
| Intensidad | -                   |
| Operación  | Reparación          |

24



|            |              |
|------------|--------------|
| Elemento   | Techo        |
| Posición   | -            |
| Daños      | Rayadura     |
| Intensidad | -            |
| Operación  | Recordatorio |